

Fiche Technique Perfect Line MS Clear Coat Vernis



Version 06/2018

Fournisseur

Importateur et fournisseur

Perfect Line
Boîte postale 90117
5000 LA TILBURG (NL)
T : +31 (0)857441118
info@perfectline.nl
www.perfectline.eu

Produit

Ceci est un vernis Perfect Line moyennement solide. Ce vernis est complètement transparent et ne jaunit pas. Également très facile à appliquer avec une brillance élevée. Ce produit est spécifiquement destiné au marché de la vente au détail et du bricolage.



Numéro(s) d'article(s)

PL.MS.CC.1 (= boîte de 1L)
PL.MS.CC.05 (= boîte de 500ml)

Propriétés physiques et chimiques du produit

Emballage	: Boîte de 1L et 500 ml
Apparence	: Liquide
Couleur	: Transparent
Densité	: 1000 g/litre
Teneur en solides	: 46,08 %
Viscosité à l'application	: 6 - 8 m ² /litre
Valeur COV	: 523,03 g/litre
Vie en pot	: 2 heures à 20 °C
Stockage	: Conserver dans un endroit sec et frais, à l'écart des sources de chaleur.

Surfaces

- Peintures de base à base de solvant ou à base d'eau (pour une finition en 2 couches).
- Toutes les finitions OEM nettoyées et poncées ou de réparation.

Préparation

- Nettoyez d'abord soigneusement la surface avec de l'eau et du savon. Rincez et frottez pour sécher.
- Pré-nettoyage avec des produits à base de solvant ou d'eau. (Recommandé : Perfect Line Degreaser M600).
- Avant d'appliquer une couche de base ou 2K, dégraisser avec un dégraissant doux (recommandé: Perfect Line Aqua Degreaser) et essuyer avec un chiffon propre.
- Attendre que la couche de base soit complètement mate. Appliquer ensuite le produit.

Fiche Technique Perfect Line MS Clear Coat Vernis

Perfect[®] Line

Version 06/2018

Rapport de mélange et informations techniques

Ajoutez l'activateur Perfect Line MS Activator au vernis Perfect Line MS Clear Coat avec 2:1 au volume, comme illustré dans le diagramme ci-dessous:



Dilution : 0 - 10 % dilué avec Perfect Line Uni Thinner

Application

Buse : 1,3 - 1,4 mm
Pression d'air : 3 - 4 bar
Nombre de pulvérisations : 2 couches. La première couche lisse, après 15 - 20 minutes la deuxième couche pleine.
Épaisseur de couche recommandée : 50 - 60 microns

Procédé de séchage

Séchage à l'air à 20 °C

Hors poussière : 8 heures
Démontable : 24 heures
Application de ruban adhésif : après 5 jours

Séchage forcé, 40 - 50 minutes à 60 °C

Temps d'évaporation avant séchage : 15 - 20 minutes
Hors poussière : après refroidissement
Démontable : après refroidissement
Application de ruban adhésif : 24 heures

Séchage infrarouge

Sans objet

Clause de non-responsabilité

Cette fiche technique prime. Tous les autres produits mentionnés dans cette fiche technique proviennent de Perfect Line. Les propriétés du système ne sont pas valables lorsque le matériau en question est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou additifs qui n'appartiennent pas à Perfect Line, sauf indication contraire explicite. Ces informations sur les produits ont été soigneusement sélectionnées et compilées par nos soins et sont basées sur les connaissances actuelles et adaptées aux conditions normales d'utilisation. En cas de circonstances différentes (application, prétraitement ou influences environnementales), nos représentants se feront un plaisir de vous conseiller afin d'obtenir l'application la plus favorable de nos produits. Réservé à un usage professionnel. Les informations sont sans engagement et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Nous nous réservons le droit de mettre à jour, de modifier et de compléter le contenu de ces données à tout moment, sans préavis et sans engagement. Ces dispositions s'appliquent sans limitation à tous les changements et modifications. Les fiches de données de sécurité et les avertissements figurant sur les étiquettes des produits doivent être respectés.